



I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT		MSDS ID: 00376
<b>NOM DU PRODUIT:</b> CONFIDENCE 60-C		
<b>UTILISATION:</b> Traitement de l'eau pour chaudières		
<b>FOURNISSEUR:</b> JohnsonDiversey Canada, Inc. 2401 Bristol Circle Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada		<b>NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE:</b>  <b>1-800-668-7171</b>
<b>CLASSIFICATION SIMDUT:</b> D2B		<b>MARQUE / SYNONYMES:</b> sans objet
<b>FAMILLE CHIMIQUE:</b> alcali caustique		<b>NOM CHIMIQUE:</b> sans objet
II - INGRÉDIENTS DANGEREUX		
INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #
Cyclohexylamine	1-5	000108-91-8
Métabisulfite de sodium	5-10	007681-57-4
Diéthylaminoéthanol	3-7	000100-37-8
Oxyde de diéthylèneimide	0,1-1,5	000110-91-8
		<b>DL50 / CL50</b>
		<b>Voie / Espèces</b>
		LD50 156 mg/kg
		LD50 1540 mg/kg
		LD50 1300 mg/kg
		LD50 1910 mg/kg
		orale/rat
III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION		
<b>ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:</b>		
<b>Gants:</b> Caoutchouc naturel, néoprène ou nitrile	<b>Oculaire:</b> Lunettes de sécurité	<b>Chaussures:</b> Au besoin
<b>Respiratoire:</b> Si des brumes sont produites, utilisez le masque approuvé par NIOSH	<b>Autre:</b> Tablier de caoutchouc	
<b>PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT:</b> Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas en respirer le brouillard, la pulvérisation ou les vapeurs.		
<b>EXIGENCES DE VENTILATION:</b> ventilation naturelle		
<b>INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter):</b> Acides et matériaux, oxydants et d'autres mous métaux.		
<b>PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT:</b> Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut. Nettoyer la région de déversement à grande eau.		
<b>ÉLIMINATION DES RÉSIDUS:</b> Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.		
<b>EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION:</b> Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé. Éviter la congélation		
IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES		
<b>APPARENCE/ODEUR:</b> Liquide transparent ambrée		
<b>GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc):</b> 1,10	<b>pH:</b> 8,0	
<b>TENSION DE VAPEUR (mmHg):</b> 17,5 @ 20°C	<b>DENSITÉ DE VAPEUR (air=1):</b> 17,3	
<b>SEUIL OLFACTIF:</b> sans objet	<b>POINT D'ÉBULLITION:</b> approx. 100°C	
<b>POINT DE CONGÉLATION:</b> non disponible	<b>POURCENTAGE DE VOLATILITÉ:</b> 88%	
<b>SOLUBILITÉ DANS L'EAU:</b> soluble	<b>TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1):</b> 1	
V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES		
<b>EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:</b>		
<b>YEUX:</b>	Peut causer une grave irritation.	
<b>PEAU:</b>	Peut causer une grave irritation.	
<b>INGESTION:</b>	Peut causer une grave irritation au tube digestif.	

<b>INHALATION:</b> L'inhalation élevées de la pulvérisation ou le brouillard peut causer irritation respiratoire.	
<b>DL50 (calculé):</b> 2747 mg/kg	<b>CL50 (calculé):</b> sans objet
<b>AUTRES EFFETS TOXIQUES:</b> Métabisulfite de sodium TLV-TWA 5 mg/m3	
<b>EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATIÈRES:</b> Aucun Connu	
<b>VI - PREMIERS SOINS</b>	
<b>YEUX:</b>	Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.
<b>PEAU:</b>	Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation développe, consulter un médecin.
<b>INGESTION:</b>	Boire de grandes quantités d'eau . Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder.
<b>INHALATION:</b>	Ammener le malade prendre de l'air frais. En cas de difficultés respiratoires, consulter un médecin.
<b>VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS</b>	
<b>INFLAMMABLE:</b>	Non
<b>POINT D'ÉCLAIR, °C:</b>	sans objet
<b>TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE, °C:</b>	sans objet
<b>MOYENS D'EXTINCTION:</b>	Eau [X] Produits chimiques secs [X] Gaz carbonique [X] Mousse [X] Autre [ ]
<b>PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE:</b>	Porter un appareil respiratoire autonome.
<b>PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX:</b>	Oxydes de carbone, d'azote et de soufre.
<b>SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À:</b>	sans objet
<b>VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ</b>	
<b>STABILITÉ:</b>	Stable [X] Instable [ ]
<b>CONDITIONS À ÉVITER:</b>	Chaleur
<b>INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) :</b>	Acide, oxydants et métaux souples.
<b>PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX:</b>	Le contact aux acides peut dégagée de l'anhydride.
<b>REACTIVITÉ:</b>	non dangereusement réactif
<b>IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE</b>	
<b>SOURCES UTILISÉES:</b>	RTECS, Fiche signalétique du fournisseur.
<b>DATE DE LA PRÉPARATION:</b>	Le 15 avril 2003
<b>PRÉPARÉE PAR:</b>	JohnsonDiversey Canada, Inc. Département de réglementation Division Industriel Tél. (905) 829-1200
<p>Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, même si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.</p>	